



Rapport de contrôle

Gestionnaire de réseau de distribution / Distributienetbeheerder : **ORES**

Verslag van onderzoek:

N° Compteur / N° Teller : 341 498 858 (hors tension ce jour)

N° Rapport / Verslag N°: 121/20160202/04

EAN Code: N.C.

Genre de contrôle :RGIE	86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	276	276bis	TT	TN	IT	Prescription du gest.de réseau de distr.
Aard van onderzoek:AREI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Voorschriften netbeheerder									

Lieu du contrôle / Plaats van het onderzoek :

[121/20160202/04 __ 2016-02-02]

Nom Rue +N° / Straatnaam + N°: **rue de Visé , 888**

Installateur:

Commune / Gemeente: **Wandre**

T.v.a./ B.t.w.:

Code Postal / Postcode: **4020**

C.I. / Ik: **SPRL BEST RENOVATIONS 0555 829 301**

Propriétaire / Eigenaar:

Adresse / Adres

Inspecteur: Malara Daniel

Date du contrôle / Datum van onderzoek: **2/02/2016**

Contrôle/ Onderzoek :	<input checked="" type="checkbox"/> Maison / Woning <input type="checkbox"/> Appart:	Autre / Andere:
Tension: Spanning: 2 X 230V	Liaison compteur-tableau: Meter-bord verbinding: 4	Protection max.: Max. beveiliging: 40A
Electrode de terre: Aardelectrode: Pen / Piquets	23 Ohm	Isolément: Isolatie: 19 MΩ

Interruuteurs différentiels / Diffetrentieelschakelaars :	Nombre de circuits terminaux / Aantal eindstroombanen : 8
---	--

In (A)	Δ In (mA)	Type	Circuits terminaux / Eindstroombanen :	TestΔIn	1.ΔIn	AREI / RGIE
40	300	A	TOUS	-	OK	271bis
40	30	A	circuits A à H	-	OK	271bis

Contrôle Générale/ Visueel nazicht **OK**

Algemeen:

Contact direct/ Directe **OK**

aanraking:

Contact indirect/ Indirecte **OK**

aanraking:

Raccordements/ Aansluitingen: **OK**

Liaisons équipotentielles/ Potentiaalvereffeningen : **OK**

Infractions/ Inbreuken

Infractions supplémentaires/ Bijkomende Inbreuken:

Geen / Néant

Remarques/ Opmerkingen:

NOTE : - récepteurs non placés ce jour (salle de bain, cuisine, luminaires,...)
- la présente visite a porté uniquement sur les parties normalement visibles et accessibles de l'installation

L'installation est conforme au RGIE et peut rester / être mise en service.

De installatie is conform met het AREI en mag in dienst blijven / gesteld worden.

Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont conforme avec l'installation.

Het ééndraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie.

Art_271

La visite de contrôle prévue par l'art 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le:

Visite de contrôle prévue:


Controlebezoek op:

2/02/2041

Het controlebezoek door E.T. voorzien door Art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op:

Signature/ Handtekening Inspecteur:

Foto Installation/ Installatie:



VISUM (Date / Datum):


NOTE: l'obligation de conserver le P.V. du contrôle dans le dossier de l'installation électrique. b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique. c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. ayant comme une de ses compétences l'Energie, de tout accident survenu à des personnes, dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité. d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors du contrôle, de faire effectuer un nouveau contrôle par le même organisme agréé, un an après le premier contrôle, afin de vérifier la disparition des infractions. Si, lors de ce dernier contrôle, des infractions subsistent, l'organisme agréé est obligé d'envoyer une copie du procès-verbal du contrôle à la Direction Générale de l'Energie proposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

NOTA: a) de verplichting het P.V. van het onderzoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie. b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden. c) de verplichting de F.O.D. die energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit. d) de verplichting, wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controleonderzoek, een nieuw controleonderzoek te doen verrichten door hetzelfde erkend controle organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controleonderzoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.


RAPP.ELS/EI1.T.V.01 – 20.12.12

DEXIA: 068-2117692-15	IBAN: BE79734112600033	BE0434.433.603	KBC: 734-1126000-33
BIC: KREDBEBB	RPR BRUSSEL		

message




Rez de chaussée



charrière
G

Schemer on *hilarie*



Meine Wünsche 888
Meine Wünsche 400