



Contact: JL Dequesne  
Votre référence: .....  
Membre n°: .....  
Rapport n°: 302 590 07  
Reçu n°: .....  
Lieu de visite: Chemin de la vieille Chapelle, 21  
6941 Bende  
Date de visite: 12-02-13  
Inspecteur: FERER Jérôme

Fabri David  
me du Centre, 27  
4500 Huy  
A l'attention de: .....

**RAPPORT DU:**  **PREMIER CONTROLE D'UNE INSTALLATION DE GAZ**  
 **CONTROLE PERIODIQUE D'UNE INSTALLATION DE GAZ**

Emplacement:  Division: .....  Bâtiment: Cuisine  
**CARACTERISTIQUES:** Type de gaz:  Gaz naturel  Butane  Propane  A tank  
-  Compteur:  N°: .....  Index: .....  Classe: G ..... Pression de service: 15/0.2 bars  
- Installation:  Résidentielle  Industrielle  Cuisine  Neuve  Extension  Existante  
- Appareils d'utilisation présents:  Néant 1 fourneau Zanussi HR-6821 Pm 16 Kw  
1 plancha EDY GSE-980 BE Pm 12,45 Kw  
- Canalisations: Pe ø 40 raccords mécaniques  
Wick ø 18 15 sert  
 Estimation du volume de l'installation: 10 l

**BASE DE L'EXAMEN:**

NBN D 51-003  NBN D 51-004  Cahier des charges du distributeur de gaz  R.G.P.T. art. 52.11  Code de bonne pratique  
 NBN D 51-006  ..... - et le(s) détail(s) suivant(s).

**DETAIL DU CONTROLE:**

Contrôle d'étanchéité à la pression de 15/0.2 bars;  Epreuve de résistance à la pression de ..... bars;  
 sur toute l'installation  sur les parties accessibles  
 avec manomètre  avec tube U  avec débimètre à flotteur  avec compteur gaz  avec détecteur de gaz  avec produit moussant  
 en aval du compteur ou 1° détendeur  y compris les appareils d'utilisation (si présents)  
 Localisation de(s) fuite(s)  sur toute l'installation  sur les parties accessibles  
 avec détecteur de gaz  avec produit moussant  
 Contrôle de conformité de l'installation, dans son état d'achèvement actuel et pour autant que l'examen visuel soit possible.  
 Plan de l'installation  pas présent  présent.  Check-list AVB: 35060275  
 Raccordement pour l'appareil de mesure  pas présent  présent.  
 .....

**OBSERVATIONS:**  Néant.

Hors cadre du contrôle nous vous signalons que: .....

**CONCLUSION:**

Le contrôle d'étanchéité  a donné satisfaction  n'a PAS donné satisfaction  
 sur les parties accessibles  sur toute l'installation  sur l'extension.  
 L'épreuve de résistance  a donné satisfaction  n'a PAS donné satisfaction.  
 L'installation  est conforme  n'est PAS conforme aux documents de base de notre examen.  
 Veuillez donner suite aux observations ci-dessus  , et nous convoquer pour contrôle complémentaire.



JEROME FERER  
3877  
Inspecteur Gaz

Pour le Directeur général,

Date: 12-02-13

Annexe(s): 1